УТВЕРЖДАЮ
Директор
МБОУДО «ДЮСШ» ЕР
/ Климов С.М. /
25 января 2021 г.

# АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
## объекта социальной инфраструктуры
## К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
## № 1

**Егорлыкский район** «25» января 2021г.
Наименование МР/ГО

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Егорлыкского района
1.2. Адрес объекта 347660, Российская Федерация, Ростовская область, Егорлыкский район, ст.Егорлыкская, пер.Грицика, 119
1.3. Сведения о размещении объекта:
- здание 2-х этажное, 1260,7 $м^2$
1.4. Год постройки здания 1981г., последнего капитального ремонта проводился в 2017 г. (частичный капитальный ремонт кровли).
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего *июнь-июль 2021г* , капитального *нет*
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Егорлыкского района
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 347660, Российская Федерация, Ростовская область, Егорлыкский район, ст.Егорлыкская, пер.Грицика, 119

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация *Дополнительное образование*

### 3. Состояние доступности объекта

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Маршрут Егорлык-Егорлыкское АТП,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),
3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые;*
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *нет*
3.2.6 Перепады высоты на пути: *нет*

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

| №№ п/п | **Категория инвалидов** (вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)* |
|---|---|---|
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** | А, Б |
| | *в том числе инвалиды:* | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | А |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | А |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А,ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение | |
|---|---|---|---|---|
| | | | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В | | 1,2 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В | | 3,4,5 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-В | | 6,7 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-В | | 8,9 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-В | | 10 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-В | | 11,12,13 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В | | 14 |

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**: Все выявленные недостатки будут устранены во время реконструкции здания школы (если это позволяет конструкция здания) в 2021-2030 году.

**4. Управленческое решение** (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|---|---|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | Не нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Не нуждается |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Не нуждается |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | рек |

| | | |
|---|---|---|
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8. | **Все зоны и участки** | Реконструкция |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2021-2030 году в рамках исполнения капитального ремонта
*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность для всех категорий инвалидов универсальная _____
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*
4.4.1. согласование на Комиссии _____
*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*
_____
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;
4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается
_____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
_____
*(наименование сайта, портала)*

## 5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
2. Входа (входов) в здание на 2 л.
3. Путей движения в здании на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте МБОУ ДО «ДЮСШ» ЕР на 14 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 9 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

_____

_____

Руководитель
рабочей группы директор Климов С.М.
(Должность, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по УР и СР Пышкина Н.А.
(Должность, Ф.И.О.)

Заместитель директора по АХР Басистая И.В.
(Должность, Ф.И.О.)

В том числе:

Председатель Егорлыкской районной организации
Ростовской области
Всероссийского общества инвалидов
(ЕРО РО ОВОИ) Афанасьев Н.Ю.

Заместитель заведующего отдела образования
Администрации Егорлыкского района
.(по согласованию) Валькеев В.Ю

_____
(Должность, Ф.И.О.)

Специалист УСЗН
Егорлыкского района
(по согласованию) начальник УСЗН Администрации Егорлыкского района Дегтярева Е.О.

_____
(Должность, Ф.И.О.)

Начальник сектора по строительству, архитектуре и территориальному развитию Администрации Егорлыкского района Горностаев А.В.

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «25»января 2021 г.

## I Результаты обследования:
## 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Егорлыкского района,пер.Грицика, 119

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | Есть | 1,2 | 1,2 | Замечаний не выявлено | ДП-В | | |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | Есть | 3,4. 5,6 | 6.7 | Замечаний не выявлено | ДП-В | | |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть | 7 | 2 | Замечаний не выявлено | ДП-В | | |
| 1.4 | Пандус (наружный) | есть | 8 | 2.7 | Замечаний не выявлено | ДП-В | | |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть | | 13 | Замечаний не выявлено | ДП-В | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | | | Замечаний не выявлено | ДП-В | | |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Путь (пути) движения на территории | **ДП-В** | | 6,7 | |
| Автостоянка и парковка | **ДП-В** | | 13 | Знаки парковки для инвалидов. |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «25» января 2021

## I Результаты обследования:
## 2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Егорлыкского района, пер.Грицика, 119

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | 7 | 2 | Замечаний не выявлено | ДП-В | | |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть | 8 | 7 | Замечаний не выявлено | ДП-В | | |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | | 4 | Замечаний не выявлено | ДП-В | | |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | 1,2 | 5 | Замечаний не выявлено | ДП-В | | |
| 2.5 | Тамбур | нет | | | Замечаний не выявлено | ДП-В | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | Замечаний не выявлено | ДП-В | | |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Вход в здание | | | 3.4.5 | |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступность зоны универсальная.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «25» января 2021 г.

## I Результаты обследования:
## 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Егорлыкского района пер.Грицика, 119

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | нет | | | Замечаний не выявлено | ДП-В | | |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | | | Ширина марша 1,30м. | ДЧ (Г, С, У) | Сделать марши не менее 1,35м, если предусмотрено конструкцией здания | Реконструкция здания |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | | | | | | Реконструкция здания |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | | | | | | Реконструкция здания |
| 3.5 | Дверь | есть | | 5 | Замечаний не выявлено | ДП-В | | |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | | 5 | Замечаний не выявлено | ДП-В | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | ДЧ-В | | |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Лестница (внутри здания) | ДЧ (Г, С, У) | | | |
| Пандус (внутри здания) | | | | |
| Лифт пассажирский (или | | | | Сделать лифт пассажирский, если |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| подъемник) | | | | позволит конструкция здания |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Все выявленные недостатки будут устранены во время реконструкции здания школы (если это позволяет конструкция здания) в 2021-2030 году.

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от « 25 » января 2021 г.

## I Результаты обследования:

## 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

## Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Егорлыкского района, пер.Грицика, 119

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | нет | | | Замечаний не выявлено | ДП-В | | |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | Есть | | 8,9 | Замечаний не выявлено | ДП-В | | |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | Нет | | | | | | |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | Нет | | | | | | |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | Нет | | | | | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | Замечаний не выявлено | ДП-В | | |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | № на плане | № фото | |
| | | | | |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Все выявленные недостатки будут устранены во время реконструкции здания школы (если это позволяет конструкция здания) в 2021-2030 году.

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «25» января 2021 г.

## I Результаты обследования:

## 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
## Вариант II – места приложения труда

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Егорлыкского района, пер.Грицика, 119

| **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | Нет | | | | | | |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | № на плане | № фото | |
| | | | | |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «25»января 2021 г.

## I Результаты обследования:

## 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
## Вариант III – жилые помещения

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Егорлыкского района, пер.Грицика, 119

| **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет | | | | | | |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | № на плане | № фото | |
| | | | | |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий кзаключению:_____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «25» января 2021 г.

**I Результаты обследования:**
**5. Санитарно-гигиенических помещений**
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Егорлыкского района, пер.Грицика 119
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 5,6 | 10 | | ДЧ-В | | |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | есть | 5,6 | 10 | | | | |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | | | | | **Индивидуальные шкафы**: - совмещенные (для уличной, домашней и рабочей одежды), - высотой не более 1,3 м от пола (то же для крючков для одежды), - размеры в плане 0,4 на 0,5 м, - нумерация шкафов рельефная и на контрастном фоне. **Скамьи в гардеробных** размером 0,6 на 0,8 м. **Проходы между рядами для шкафов** гардеробных шириной не менее: - 2,4 м, - 1,8 м - без скамей. **В раздевальных при спортивных** | Реконструкция здания |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **сооружениях** для занимающихся инвалидов:<br>- места для хранения кресел-колясок;<br>- индивидуальные кабины - по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов на креслах-колясках (**площадью каждая не менее 4 кв.м**);<br>- индивидуальные шкафы для одежды, в т.ч. для хранения костылей и протезов (не менее двух) высотой не более 1,7 м;<br>- скамья длиной не менее 3 м, шириной не менее 0,7 м и высотой не более 0,5 м (вокруг скамьи свободное пространство для подъезда кресла-коляски);<br>- либо вдоль одной из стен скамья размером не менее 0,6 на 2,5 м. | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Туалетная комната | ДЧ-В | | 19-22 | Реконструкция здания |
| Душевая/ ванная комната | | | | Реконструкция здания |
| Бытовая комната (гардеробная) | | | | Реконструкция здания |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Все выявленные недостатки будут устранены во время реконструкции здания школы, если это позволяет конструкция здания, в 2021-2030 году.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «25» января 2021г.

## I Результаты обследования:
## 6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Егорлыкского района, пер.Грицика 119

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | | 11. 12 | Нет световой сигнализации | ДЧ-В | Установить световую сигнализацию | Реконструкция здания |
| 6.2 | Акустические средства | нет | | | | | | |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | | | | | Установить тактильные средства | Реконструкция здания |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. | | Установить световую сигнализацию | Реконструкция |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Визуальные средства | ДП-В | | 10 | Установить световую сигнализацию |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Все выявленные недостатки будут устранены во время реконструкции здания школы (если это позволяет конструкция здания) в 2021-2030 году.